

ZYTERGE BASE (DLE) 30%

ریتاردر و یکنواخت کننده مناسب جهت رنگری الیاف اکریلیک با رنگینه های کاتیونیک

توضیحات

Zyterge Base (DLE) 30% یک رزین پلی استر نانیونیک و قابل حل در آب می باشد
Zyterge Base (DLE) 30% با کاهش سرعت جذب رنگ، باعث یکنواختی رنگری شده و به لیف اجازه جذب کامل رنگ را می دهد.

Zyterge Base (DLE) 30% با ایجاد لایه بسیار ظریفی روی سطح کالا، سطح را به طور کاملا یکنواختی آبدوست کرده که از این طریق هرگونه ایرادی روی سطح که ممکن است در اثر باقی ماندن روغن ریسندگی و یا وجود حلالهای استفاده شده در فرآیند تولید الیاف به وجود آمده باشد را پوشش می دهد.

Zyterge Base (DLE) 30% بر خلاف سایر ریتاردرهایی که با مولکول رنگینه واکنش می دهند، روی مولکول الیاف تاثیر گذاشته و سپس یکنواختی را در رنگری ایجاد می نماید

مشخصات

شکل ظاهری : مایع نیمه شفاف

رقیق کننده : آب

درصد مواد جامد : $30\% \pm 2\%$

ماهیت : نانیونیک

کاربرد

میزان مصرف پیشنهادی Zyterge Base (DLE) 30% برای یکنواختی رنگری کاتیونیک الیاف / نخ اکریلیک، $0.5-1\% \text{ owf}$ می باشد. افزودن Zyterge Base (DLE) 30% برای الیاف / نخ اکریلیک می بایست در دمای $70-60$ درجه سانتی گراد صورت گرفته و در حدود $10-15$ دقیقه رmq کشی گردد سپس با روند معمول رنگری ادامه پیدا کند.	: رنگری اکریلیک
---	-----------------

توجه

1. **Zyterge Base (DLE) 30%** باید پیش از اضافه شدن به حمام رنگ با آب رقیق شود.
2. کالایی که آماده رنگری شده است، حتماً باید پیش از افزودن رنگ به مدت 10 دقیقه در دمای $70-60$ درجه سانتی گراد با **Zyterge Base (DLE) 30%** رmq کشی شود.
3. سازگاری مواد شیمیایی مورد استفاده در حمام رنگری باید کنترل گردد.

محصولات مکمل

1. Luxsil : نرم کن کاتیونیک
2. Lushfeel : نرم کن کاتیونیک
3. Velvetrol : نرم کن سیلیکونی
4. Zycrobial : تکمیل ضد باکتری

نگهداری

- بشکه های **Zyterge Base (DLE) 30%** باید در سایه و هوای خنک نگهداری شود. از قرار دادن آن زیر نور مستقیم خورشید یا در دمای بیش از ۴۵ درجه خودداری شود.
- در صورتی که بشکه ای باز شده اما قصد مصرف آن تا مدتی طولانی مدنظر نباشد، از محکم کردن دهانه آن به منظور پرهیز از تماس با رطوبت اطمینان حاصل شود.
- محلول مذکور در دمای اتاق گرایش به غلیظ شدن دارد، لذا پیش از مصرف بعدی آنرا هم بزیند.

تذکر : اطلاعات موجود در این بروشور با دقت کامل اما بدون ضمانت می باشد. ما پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده محصول ما، مشتری آزمایشات خود را انجام دهد تا مناسب بودن محصول را در مسیر تحقق اهداف خود تحت آزمایشات و عملکرد شخصی مشخص نماید. از آنجا که موقعیت و شرایط نگهداری و مصرف محصولات خارج از کنترل ماست، ما نمی توانیم هیچ گونه مسئولیتی را برای مصارف آنها توسط مشتری متعهد شویم.