

تراپریم یک افزودنی نانوتکنولوژی اورگانوسیلان به قیر امولسیون برای کاربرد در اندود نفوذی (پرایم کوت) می باشد. این محصول باعث توزیع یکنواخت امولسیون شده، در نتیجه کیفیت پاشش امولسیون و پوشش دهی آن را بهبود می بخشد. هم چنین باعث نفوذ و ضد آب شدن اندود نفوذی می گردد. اندود نفوذی تهیه شده با تراپریم طی ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تثبیت شده که اثر قابل ملاحظه ای در کاهش اثر تآیر روی اندود دارد.

## مزایا


کارایی بهتر  
با  
قیر باقی مانده کمتر

- ☒ کاهش سرخوردگی
- ☒ تثبیت سریع
- ☒ رفع مشکل گرفتگی نازل ها
- ☒ کاهش اثر تآیر
- ☒ بدون بخارات منتشره مضر
- ☒ پیوند شیمیایی
- ☒ قدرت پیوند بیشتر
- ☒ ضد آب
- ☒ پاشش ریزتر در نتیجه بهبود پوشش دهی
- ☒ انتقال بار یکنواخت به دلیل پوشش ۱۰۰ درصد

## رفع مشکل گرفتگی نازل ها

نمونه شاهد	پارامترها	نمونه با تراپریم
	۲ تا ۳ ساعت	زمان حرارت دهی تارسیدن به ۴۰-۵۰ C
	ضعیف	پایداری امولسیون
	مسدود	نازل ها
	نایکنواخت و رگه رگه	پاشش
		

## میزان مصرف



● میزان پاشش اندود نفوذی تهیه شده با تراپریم یک کیلوگرم در مترمربع می باشد.

- سیرکولاسیون قیرامولسیون کاتیونی را شروع کنید.
- آب و پس از آن تراپریم را اضافه کنید و سیرکولاسیون قیر را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه ادامه دهید.
- اگر آب قلیایی باشد؛ قبل از مخلوط کردن تراپریم با آن از ۰/۵ تا ۱ کیلوگرم اسید استیک یا ۱ کیلوگرم محلول ۳۵٪ اسید هیدروکلریک به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر آب، استفاده کنید تا خنثی شود.
- مخلوط تهیه شده را هر ۳ تا ۴ ساعت سیرکوله کرده و در همان روز مصرف نمایید.



تراپریم به همراه قیر امولسیون کاتیونی



تایید ضد آب سازی

تثبیت سریع در ۱۵ الی ۳۰ دقیقه

### شرایط نگهداری

تراپریم باید در دمای ۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد و در محیطی خشک و زیر سایه و دور از گرما، تابش مستقیم خورشید، اشتعال، جرقه، بارندگی و آب راکد نگهداری شود. درب محفظه حاوی تراپریم باید پس از هر بار مصرف محکم بسته شود. زمان نگهداری این محصول ۴۸ ماه می باشد.



**EXIR SHARGH**  
نماینده انحصاری زایدکس در ایران

**Zydex®**  
**Industries**

آدرس: مشهد، بزرگراه آزادی، آزادی ۹۷، پلاک ۱۶۴، ساختمان اکسیر شرق  
www.exirshargh.com  
info@exirshargh.com  
تلفن تماس: ۰۵۱-۳۶۶۶۲۰۲۰ و ۰۵۱-۳۶۶۵۴۶۷۹  
نمابر: ۰۵۱-۳۶۶۵۴۶۷۹